

**JUDEȚUL ARGES**  
**COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ARGES**  
**HOTĂRÂREA NR. 24 din data de 02.04.2021**

Având în vedere:

- prevederile H.G.nr. 1491/09.09.2004 – „Regulamentul cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Argeș întrunit în ședință extraordinară în data de 02.04.2021, adoptă următoarea

**HOTĂRÂRE:**

**Art.1.** Se aprobă Lista obiectivelor de infrastructură afectate în comuna Valea Iașului din județul Argeș conform **procesului - verbal de constatare și evaluare estimativă** a pagubelor produse ca urmare a calamităților naturale, potrivit Anexei nr.1.

**Art.2.** (1) Se aprobă Lista obiectivelor de infrastructură afectate în comuna Valea Iașului din județul Argeș **conform Devizelor generale estimative**, potrivit Anexei nr.2.

(2) Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.** Pe baza documentației tehnico-economice întocmită prin grija autorității competente Instituția Prefectului – Județul Argeș și Consiliul Județean Argeș vor stabili oportunitatea și natura demersurilor necesare în vederea promovării proiectului de hotărâre de guvern pentru susținerea finanțării aducerii la starea inițială a obiectivelor calamitate potrivit anexelor la prezenta hotărâre.

**Art.4.** Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș va comunica prezenta hotărâre autorităților interesate.

**PREȘEDINTE C.J.S.U. ARGES**

PREFECT

**EMILIA MATEECCU**



**VICEPREȘEDINTE C.J.S.U. ARGES**

INSPECTOR ȘEF I.S.U. ARGES

**Col. P**

**LAR**

Lista obiectivelor de infrastructură afectate în comuna Valea Iaşului din judeţul Argeş  
**potrivit procesului - verbal de constatare și evaluare estimativă a pagubelor produse ca urmare a calamităţilor naturale**

Nr. crt.	C.L.S.U. / Localitatea/nr. raport operativ	Obiectivele afectate	Valoare -mii lei-	Cauzele afectării
1.	<b>Comuna Valea Iaşului</b> Rap.op.nr.52/06.01.2021 P.V.nr. 700172/21.01.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afectat Pod peste vale, zona Staţiei de Epurare, în satul Ungureni</li> <li>- Afectat Pod Gorgan, sat Borovineşti</li> <li>- Afectare podeţ str. Albeşteanu</li> <li>- Afectare DC 259 pe l=0,13 km, str.Mircea cel Bătrân la km 2,6 și la km 1,3</li> <li>- Afectare împrejmuire beton a staţiei de pompare apă str.Neagoe Basarab, sat Ungureni</li> <li>- Alunecări de teren str.Basarab nr.1-3(zona Bisericii), sat Cerbureni str.Cearşor nr.40-44,sar Mustăţeşti, zona Stănescu7 Mihai-pârâul Valea Lacului</li> <li>- Afectare str. Cearşor prin formare de fâgaşe longitudinale și transversale pe o lungime de cca.2km</li> <li>- Afectare str.Gorgan prin formare de fâgaşe longitudinale și transversale pe o lungime de cca.1,5km</li> <li>- Afectare str. Bălăşeşti prin formare de fâgaşe longitudinale și transversale pe o lungime de cca.0,5km</li> </ul>	<p>1,4</p> <p>1,4</p> <p>0,7</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>1,2</p> <p>-</p> <p>42</p> <p>42</p> <p>14</p>	Viitură rapidă
	Total comuna Valea Iaşului		302,7	

**PREFECT**

**EMILIA MATEESCU**



**LISTA obiectivelor de infrastructură afectate de calamități  
în comuna Valea Iașului județul Argeș, conform Devizului General estimative**

Nr.crt.	Localitatea/nr. P.V. ISU	Obiectivele afectate	Cauzele afectării	Valoarea (mii lei)
1.	Valea Iașului PV nr. 700172/21.01.2021	<p>-Afectat Pod peste vale, zona Stația de epurare, în satul Ungureni- tub metalic rămas fără încadrare în terasamentul drumului</p> <p>- DC 259 , str. Mircea cel Bătrân la km 2,6 gabion dizlocat, afectând terasamentul și acostamentul drumului pe o lungime de 25 m, sat Borovinești</p> <p>-DC 259 , str. Mircea cel Bătrân la km 1,3 alunecare de teren foarte mare, cu afectarea terasamentului, acostamentului și a căii de rulare pe o lungime de 30 m și o lățime de 3 m, în sat Borovinești</p> <p>-Prabușire mal drept ce a afectat împrejmuirea de beton a stației de pompare apă pe o lungime de 6 m, str. Neagoe Basarab, stație pompare apă, sat Ungureni</p> <p>-Alunecare de teren pe o suprafață de 1500 mp cu posibilitatea afectării drumului local Cearsor și a gospodăriilor din zonă, str. Cearsor nr.40-44, Sat Cerbureni</p> <p>-Malul pârâului Valea Lacului-alunecare de teren și prabușire mal stâng, cu posibilitatea de afectarea a gospodăriilor din zonă și a aducțiunii apei pe o lungime de 100 m - sat Mustățesti, zona Stănescu Mihai</p>	Scurgeri de pe versanți, viitură rapidă	70,4
<b>TOTAL</b>				<b>854</b>

CONS  
D

DEȚEAN ARGEȘ  
EXECUTIV  
VAȘCU